

# JET ADITIVO 10 GKF

Aditivo de hojuelas de vidrio

## DESCRIPCIÓN, VENTAJAS Y USOS

- Es un aditivo usado con mezclas de Jet Pox High Resistant, Jet Novolak o Jet Pox EPN HCR
- Su uso incrementa el espesor de película seca reduciendo la permeabilidad del vapor de agua y la resistencia a la alta temperatura.

## DATOS FÍSICOS

**Color:** Blanco  
**Componentes:** Uno

|  |                            |                                  |
|--|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Espesor película seca por capa:</b> | Jet Pox EPN HCR GFK        | 10-30 mils (250-750 micrones)    |
|  | Jet Tube EPN 990 GFK       | 20-40 mils (500 – 1000 micrones) |
|  | Jet Pox High Resistant GFK | 12-30 mils (300-750 micrones)    |
|  | Jet Novolak GFK            | 6-10 mils (150- 250 micrones)    |
|  | Jet Pox SP1000 GFK         | 6-12 mils (150- 300 micrones)    |

*El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie. Para mayores detalles de servicio consultar con el Departamento Técnico de QROMA.*

## MÉTODO DE APLICACIÓN

- **Equipo airless**  
Equipo similar a GRACO 60:1 o mayores, sin filtros en el equipo y la pistola. La boquilla con diámetro de orificio de 0.035" o mayores con manguera de 3/8" a 1/2" de diámetro. Cuando los tramos de manguera son mayores a 15 metros utilizar mangueras de 1/2" de diámetro interior.
- **Brocha**  
Solo para retocar se requerirá de varias capas para alcanzar el espesor especificado Pelo corto. El aditivo puede asentarse. Mezcle continuamente o agite periódicamente para mantener una distribución uniforme.  
Siga todas las instrucciones del producto (pintura) seleccionado para la preparación de superficie y aplicación.

## PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Siga las instrucciones indicadas en cada hoja técnica del producto a utilizar.

Relación de mezcla (por volumen)

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Jet Pox EPN HCR         | – mezcla 1 gal 1 x 1 - envase galón de Jet Aditivo 10GFK |
| Jet Pox Hight Resistant | – mezcla 1 gal 1 x 1 - envase galón Jet Aditivo 10GFK    |
| Jet Novolak             | – mezcla 1 gal 1/2 x 1- envase galón Jet Aditivo 10GFK   |

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Lea la hoja de seguridad de la pintura antes de su empleo.
- El personal deberá usar casco, lentes, guantes y traje tyvek para la aplicación del producto aditivado con GFK.
- El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud o causar explosión.
- No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad.
- Si usted necesita mayores detalles, consultar con el Departamento Técnico de QROMA.