PISO ELECTROCONDUCENTE



A base de poliuretano con efecto antideslizante

DESCRIPCIÓN, VENTAJAS Y USOS

- Gran flexibilidad y resistencia a golpes.
- Buena adhesión.
- Efecto antideslizante.
- Capacidad de conducir corriente eléctrica para disipar carga estática.
- Como acabado en pistas de aterrizajes de helicópteros
- Para el pintado de pisos donde se requiera un acabado electroconducente, como las cubiertas porta helicópteros de buques.

DATOS FÍSICOS

Acabado Semi Mate Espesor película seca 3 - 4 mils

Color Negro grisáceo (75 – 100 micrones)

Componentes Dos Número de capas Uno o Dos

Relación de mezcla0.875 de Parte ARendimiento teórico22.3 m²/gal a 4 mils(en volumen)0.125 de parte Bde espesor seco

Curado Evaporación de Tiempo de vida 4 horas

solventes y reacción **Disolvente** JET ECOPOL

solventes y reaction **Disolvente** JET ECOPOL química **Resistividad** 0.025-1.00 M Ω -metro

Sólidos en volumen $60\% \pm 3\%$

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie. Para mayores detalles de servicio consultar con el Departamento Técnico de QROMA.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Eliminar rastro de suciedad, polvo, grasa o cualquier otro contaminante antes de aplicar.

La duración de la pintura depende del grado de preparación de la superficie.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Puede aplicarse con brocha o rodillo hasta alcanzar el espesor recomendado.

TIEMPOS SECADO a 21°C (ASTM D1640) CONDICIONES DE APLICACIÓN

Al tacto 1 - 2 horas Temperatura Mínima Máxima Al tacto duro 8 - 12 horas De la superficie 5°C 45°C 45°C 5°C Repintado mínimo 18 horas Del ambiente **Humedad Relativa** 85%

La temperatura de la superficie debe ser 3°C mayor que el punto de rocío.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

- 1. Verifique la óptima preparación de la superficie.
- 2. Lavar el equipo con disolvente JET ECOPOL.
- 3. Homogenizar las partes por separado antes de mezclar. Use un agitador neumático.
- 4. Vierta la resina en un envase limpio y luego el catalizador. Mezcle totalmente los dos componentes usando el agitador.
- 5. Para facilitar la aplicación, agregue un máximo de 1/8 de galón de disolvente JET ECOPOL por galón de pintura preparada y agite la mezcla otra vez.
- 6. Vaciar el material y extenderlo con brocha o rodillo tratando de nivelarlo.
- 7. Aplique la pintura preparada antes de sobrepasar el tiempo de vida útil.
- 8. Repintar dentro del "tiempo de repintado".



IMPRIMANTES RECOMENDADOS

 Piso Flexible, Jet Pox 2000, Jet 70MP o cualquier otro imprimante epóxico similar JET.

ACABADOS RECOMENDADOS

No requiere.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón
"Parte A"
"Parte B"
3.1 ± 0.1 Kg.
"Parte A"
4°C
"Parte B"
16°C

Se garantiza buena estabilidad hasta por 12 meses para la resina y 6 meses para el catalizador, si se almacena bajo techo a temperaturas entre $4\,^{\circ}$ C a $38\,^{\circ}$ C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Lea la hoja de seguridad de cada componente antes del empleo.
- El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud o causar explosión.
- No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir: adecuada ventilación, iluminación a prueba de explosión, vestimentas adecuadas, lentes, guantes, máscaras para vapores orgánicos o con alimentación de aire sobre todo en espacios limitados como interiores de tanque u otros.
- Si usted necesita mayores detalles, consultar con el Departamento Técnico de QROMA.